



INFORME DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA

3785HTY

Vigencia del seguro



Vigencia de ITV



DATOS DEL TITULAR

Filiación:

Cotitulares:

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Matrícula:	3785HTY	F. de matriculación:	16/12/2013
Marca:	VOLKSWAGEN	F. de 1ª matriculación:	—
Modelo:	GOLF	Renting:	No
Bastidor:	WVWZZZAUZEW197450	Domicilio vehículo:	CALLE 9, PLA: 20, NU: 19, PLA: 2, VALLADOLID (VALLADOLID)
Servicio:	PART-SIN ESPECIFICAR	Tipo de vehículo:	TURISMO

DATOS SEGURO

Vehículo

Si Aseguradora:

PELAYO MUTUA SEG.REASEGUROS PIFIJA

HISTORIAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha ITV	F. de caducidad	Estación	Resultado	Kilómetros	Defectos	Gravedad
13/12/2017	13/12/2019	47001	FAVORABLE	56.478	—	—
13/12/2019	13/12/2021	47001	FAVORABLE	111.579	—	—

HISTORIAL DE LECTURAS DEL CUENTAKILÓMETROS

Fecha de Lectura

Lectura

Responsable de Lectura

13/12/2019

111.579

Estación ITV - 47001

13/12/2017

56.478

Estación ITV - 47001



La DGT no se hace responsable de la veracidad de las lecturas del kilometraje reflejadas en este informe ya que han sido facilitadas por entidades ajenas a la DGT

/01/2021 20:14:09 RELE01-E06S0Z-IL7H0B-D5BFCC

Portadatos del vehículo

1	WVWZZZ	AU	Z	EW197450	
	5G1	88X			
2	Go1f 2,0		GTDBM		
	135 KW	FTDI	M6F		
3	CUNA		PDT		
	LC9A		TW		
4	B0A V17 G0K H6L J2D DK7 Q4P - 1AT 1G9 2FS 1NL 5RQ 5SL TR1 0BE 3S0 3U1 QI6 I8D 8GU 8ZH 1KE 1ZA - G02 7MM 0Y2 4UP 4X3 4R4 4F2 N2T 5ML 8RM 2JQ E0A 0AD 0BE 2UC 2G5 1JC L18 0YC				

Fig. 1 1: Número de identificación del vehículo; 2: Tipo de vehículo, potencia del motor, cambio; 3: Letras distintivas del motor, letras distintivas del cambio, referencia de la pintura, equipamiento interior; 4: Equipamiento opcional, números PR.

La inspección de entrega se realizó el:	Fecha de entrega/primera matriculación: ^{a)}
	16.12.13
Sello del concesionario Volkswagen	 Sello del concesionario Volkswagen

^{a)} Según lo que antes se cumplía.

El Servicio Volkswagen

Importancia del Plan de Mantenimiento

Los datos del vehículo fig. 1 pegados en el reverso garantizan que se monten siempre los Recambios Originales Volkswagen® correctos. Además, en base a ellos se determina que tipo de servicio corresponde a su vehículo.

- El Plan de Mantenimiento es también el comprobante de la **primera matriculación o de la fecha de entrega, de la Inspección de entrega**, y con ello del inicio de la garantía de su vehículo.
- El Plan de Mantenimiento también le informa de cuándo se tienen que realizar los diferentes servicios. Al variar los trabajos que se tienen que realizar en función del vehículo en cuestión, siempre se podrán consultar los trabajos que corresponden a cada vehículo en un taller especializado.
- Su taller especializado documentará todos los trabajos relevantes para el servicio en el Plan de Mantenimiento.

Para tenerlo a mano siempre que lo necesite, conviene guardar el Plan de Mantenimiento junto a la documentación de a bordo.

En caso de venta del vehículo se ruega entregar el Plan de Mantenimiento al nuevo propietario.

ADVERTENCIA

Si los servicios son insuficientes o no se realizan y si no se respetan los intervalos de servicio, el vehículo podría quedar inmovilizado en el tráfico y provocar un accidente y graves lesiones.

- Haga realizar los servicios en un taller especializado.
- Tenga en cuenta el manual de instrucciones.

AVISO

Volkswagen no se hace responsable de los daños que se ocasionen en el vehículo a causa de un combustible de mala calidad, aceite de una norma incorrecta, un servicio de asistencia inadecuado o una disponibilidad insuficiente de piezas.

i Las revisiones periódicas que se realizan en el vehículo no solo contribuyen a mantener su valor, sino también a su buen funcionamiento y a la seguridad vial. Por ello haga que se realicen los trabajos conforme a lo prescrito en las tablas de mantenimiento. Su taller especializado le asesorará gustosamente.

**2 AÑOS
DE GARANTÍA**



1425R3PKW60

P Comprobante del Servicio 1

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☐ Servicio de cambio de aceite	☐ AdBlue®
☒ Inspección	☐ Líquido de frenos
☒ con cambio de aceite de motor	☐ Filtro de combustible diésel
☐ con trabajos de inspección adicionales	☐ Filtro de gas
☒ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☐ Comprobación de la carrocería	☐ Aceite del embrague Haldex
☐ Reparación recomendada	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☐ Botella con sellante para neumáticos
Servicio realizado el: 19.11.2015	☒ Cartucho del filtro de polvo y polen
Km: 27.247	☐ Correa dentada
Factura número:	☐ Bujías
Servicio realizado por:	☐
	Garantía de Movilidad de Larga Duración: 
Sello del taller especializado	Sello del concesionario Volkswagen

Fecha del próximo servicio	
☐ según el indicador de intervalos de servicio o el (fecha): o a los (km):	¿Cuál debe ser el próximo servicio/conjunto de servicios adicional? el (fecha): o a los (km):

Documentación de la comprobación de la carrocería




Fig. 3 Representación esquemática. Válida para todos los vehículos y tipos de carrocería.

Su taller especializado marca en la fig. 3 las piezas dañadas con los siguientes símbolos:

- ☒ Arañazo ☐ Abolladura ☐ Corrosión ☐ Impacto de piedra

¿Se han detectado deficiencias?	Sí: ☐ No: ☐
Descripción de las deficiencias:	
	Sello del taller especializado

Comprobante del Servicio 2

Si / No. Se ha realizado:	Si / No. Cambio de:
☐ Servicio de cambio de aceite	☐ AdBlue®
☒ Inspección	☐ Líquido de frenos
☐ con cambio de aceite de motor	☐ Filtro de combustible diésel
☐ con trabajos de inspección adicionales	☐ Filtro de gas
☐ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☐ Comprobación de la carrocería	☐ Aceite del embrague Haldex
☐ Reparación recomendada	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☐ Botella con sellante para neumáticos
Servicio realizado el: 25-10-2016	☐ Cartucho del filtro de polvo y polen
Km: 37.214	☐ Correa dentada
Factura número:	☐ Bujías
Servicio realizado por:	☐
 224/0844 Valladolid Wagen VALLADOLID	Garantía de Movilidad de Larga Duración:
Sello del taller especializado	Sello del concesionario Volkswagen

Fecha del próximo servicio	
☐ según el indicador de intervalos de servicio	¿Cuál debe ser el próximo servicio/conjunto de servicios adicional?
o	
el (fecha):	el (fecha):
o	o
a los (km):	a los (km):

Documentación de la comprobación de la carrocería






Fig. 4 Representación esquemática. Válida para todos los vehículos y tipos de carrocería.

Su taller especializado marca en la fig. 4 las piezas dañadas con los siguientes símbolos:

✕ Arañazo ○ Abolladura □ Corrosión △ Impacto de piedra

¿Se han detectado deficiencias?	Sí: ☐ No: ☐
Descripción de las deficiencias:	
	Sello del taller especializado

Comprobante del Servicio 3

Sí / No. Se ha realizado:	Sí / No. Cambio de:
☐ Servicio de cambio de aceite	☐ AdBlue®
☒ Inspección	☐ Líquido de frenos
☒ con cambio de aceite de motor	☐ Filtro de combustible diésel
☒ con trabajos de inspección adicionales	☐ Filtro de gas
☒ Se ha utilizado aceite de motor de larga duración	☐ Aceite del cambio: DSG®, ATF
☐ Comprobación de la carrocería	☐ Aceite del embrague Haldex
☐ Reparación recomendada	☐ Cartucho del filtro de aire
☐ Petición del cliente (anótese también en la orden de encargo)	☐ Botella con sellante para neumáticos
Servicio realizado el: 27-10-2017	☒ Cartucho del filtro de polvo y polen
Km: 54.877	☐ Correa dentada
Factura número:	☐ Bujías
Servicio realizado por:	☐
	Garantía de Movilidad de Larga Duración:
	
Sello del concesionario Volkswagen	
Fecha del próximo servicio	
☐ según el indicador de intervalos de servicio	¿Cuál debe ser el próximo servicio/conjunto de servicios adicional?
☐ el (fecha):	
☐ a los (km):	el (fecha):
	☐ a los (km):

Documentación de la comprobación de la carrocería




Fig. 5 Representación esquemática. Válida para todos los vehículos y tipos de carrocería.

Su taller especializado marca en la fig. 5 las piezas dañadas con los siguientes símbolos:

✕ Arañazo ○ Abolladura □ Corrosión △ Impacto de piedra

¿Se han detectado deficiencias?	Sí: ☐	No: ☐
Descripción de las deficiencias:		
Sello del taller especializado		