



Mercedes-Benz

Portada - informe digital de servicio (historial)

Este informe contiene los siguientes informes de servicio

Servicio 4	15.09.2022
Servicio 3	24.09.2021
Servicio 2	16.09.2020
Servicio 1	14.10.2019

Este historial de servicio ha sido impreso por

Mercedes-Benz

Firma/sello del taller



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz Autohaus Halm GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
Gehrden

Fecha 24.09.2021
Núm. de OR 004140
Kilometraje 71773 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller D0D
Tiempo restante -8 Días
Recorrido restante 2242 km

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo
AdBlue® rellenar
Motor: aceite y filtro
Sust. líquido de frenos

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Viscosidad 5W-30
Tipo de aceite / calidad 229.52

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz Autohaus Halm GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
Gehrden

Fecha 16.09.2020
Núm. de OR 3994
Kilometraje 49015 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller 606
Tiempo restante 27 Días
Recorrido restante 386 km

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo
Motor: aceite y filtro

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Viscosidad
Tipo de aceite / calidad

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Informe digital de servicio (historial)

Datos del vehículo

Vehículo C 200 d
Fecha de primera matriculación 25.02.2019
chasis WDD 205201 1F 878058

Próximo 09.2023
Servicio 118796 km
(En función de lo que se realice primero)

Informe de servicio actual

Mercedes-Benz Autohaus Halm GmbH Fecha 15.09.2022
Robert-Bosch-Straße 1 Núm. de OR AU004725
Gehrden Kilometraje 93796 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller 560B
Tiempo restante 9 Días
Recorrido restante 2977 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Viscosidad
Tipo de aceite / calidad 229.52

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo
AdBlue® rellenar
Sust. filtro de aire
Sust. filtro de combustible
Motor: aceite y filtro

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido