

W 0C164122-1A-1801UG  
 Número de identificación del vehículo

Fecha 10/23/0  
 Kilométraje

3590  
 Número de pedido de reparación

ASSYST PLUS

Código de taller 7 MON  
 +5 Días  
 Tiempo de servicio restante  
 19137 km  
 Kilométraje restante

MobiloLife:	Sí	No
Movilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantía contra la perforación por oxidación (hasta el siguiente servicio de mantenimiento prescrito)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sustituido:	Sí	No	Sí	No
Aceite del motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro de combustible	<input type="checkbox"/>
Aceite del cambio automático	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro combinado	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elemento filtrante del filtro de aire	<input type="checkbox"/>
Líquido refrigerante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antipolvo	<input type="checkbox"/>
Bujías de encendido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**MUVE, S.A.**  
 A-47006887  
 Avda. Burgos, 57  
 Teléf. 983 336 111 - Fax: 983 353 953  
 47009 VALLADOLID

Marca /viscosidad del aceite de motor BP 5000  
 Marca /viscosidad aceite cambio automático

Firma / sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

WDC1641221A 180146

Numero de identificación del vehículo

ASSYST PLUS

MN081

Código de taller

22-03-2010

Fecha

39765

Kilometraje

- 7

Días

Tiempo de servicio restante

2199

Numero de pedido de reparación

+ 1354

km

Kilometraje restante

AutoLife:

Sí

No

Seguridad

Garantía contra la perforación por oxidación

(Indicar el siguiente servicio de mantenimiento prescrito)

Sustituido:

Sí No

Sí No

Aceite del motor

Filtro de combustible

Aceite del cambio automático

Filtro combinado

Líquido de frenos

Elemento filtrante del

filtro de aire

Líquido refrigerante

Filtro antipolvo

Bujías de encendido

Marca / viscosidad del aceite de motor

BP VISCO 5000 SOW30

Marca / viscosidad aceite cambio automático

—



Logo / sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

**Informes de mantenimiento**

WDC164122-17+80146  
 Número de identificación del vehículo

10-2-12      77809  
 Fecha      Kilometraje

1148  
 Número de pedido de reparación

ASSYST PLUS

21MOW  
 Código de taller

7      Días  
 Tiempo de servicio restante

6969      km  
 Kilometraje restante

**MobiloLife:**      **Sí**      **No**

Movilidad           

Garantía contra la perforación por oxidación              
 (hasta el siguiente servicio de mantenimiento prescrito)

**Sustituido:**      **Sí**      **No**      **Sí**      **No**

Aceite del motor                  Filtro de combustible           

Aceite del cambio automático                  Filtro combinado           

Líquido de frenos                  Elemento filtrante del filtro de aire           

Líquido refrigerante                  Filtro antipolvo           

Bujías de encendido           



Firma / sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Marca / viscosidad del aceite de motor      B7500

Marca / viscosidad aceite cambio automático      \_\_\_\_\_

# Cuaderno de mantenimiento

## Informes de mantenimiento

ASSYST PLUS

MNOBJ

Código de taller

+12

Días

Tiempo de servicio restante

6710

km

Kilometraje restante

WDC 1641221A180146

Número de identificación del vehículo

27/02/2014

Fecha

74723

Kilometraje

259/14

Número de pedido de reparación

### MobiloLife:

	Sí	No
Movilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantía contra la perforación por oxidación (hasta el siguiente servicio de mantenimiento prescrito)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sustituido:

	Sí	No		Sí	No
Aceite del motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite del cambio automático	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro combinado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elemento filtrante del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido refrigerante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtro antipolvo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bujías de encendido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Marca / viscosidad del aceite de motor

5W30 Repsol.

Marca / viscosidad aceite cambio automático



Firma / sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Año	Nº	Matric	Fabrica	Modelo	Alta	Salid	Kms	Fact	Referencia	Descripción
02	1258	0699	F	MERCE ML 320	9/09/22	09/22	38365	003/23	82D0156256CA A/A IGAS 622 622	COMPRESOR A/A CARGAR A/A R-134 EPIG. 1.8 R134A BOE-249 (I.GAS.FLUOR) SUSTITUCION COMPRESOR Y CARGA A/A COMPROBACION FALLO
02	1359	0699	F	MERCE ML 320	0/03/23	03/23	4751	271/23	557	ALINEAR DIRECCION
02	1344	0699	F	MERCE ML 320	6/03/20	03/20	4694	260/23	F026407008 6420940785 5W30 RESIDUOS ECOTASA VALVULA PCK8260-2 622 9485 9484	FILTRO ACEITE TOPE GOMA ACEITE LONG LIFE 5W30 RESIDUOS ACEITE ECOTASA RECICLADO NEUMATICO NEUMATICOS DEL. 255 50 R19 107W VALVULA NEUMATICO FILTRO HABITACULO (2 UNIDADES) MANO DE OBRA MECANICA MONTAJE NEUMATICO EOILIBRADO NEUMATICO
02	1553	0699	F	MERCE ML 320	7/12/20	12/20	6000	101/23	0250403008 622	CALENTADOR COMPROBAR FALLO SIST. PRE-CALENTAMIENTO Y SUSTITUIR CALENTADOR

BOSCH SERVICE.