



Mercedes-Benz

## Informe digital de servicio

### Datos del vehículo

Vehículo C 200 d  
Fecha de primera matriculación 21.06.2019  
FIN WDD2052011F924309

---

**Próximo Servicio** 07.2023  
65252 km

(En función de lo que se realice primero)

---

### Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE BOORTMEERBEEK NV Leuvensesteenweg 236 Boortmeerbeek	Fecha	27.07.2022
		Núm. de OR	26055
		Kilometraje	40252 km

### Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A  
Código de taller 550A  
Tiempo restante -11 Días  
Recorrido restante 9800 km

### Marca/Visco

Descripción Aceite de motor  
Tipo de aceite / calidad 229.52  
Viscosidad 5W-40

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo   
AdBlue® rellenar   
Sust. filtro de aire   
Sust. filtro de combustible   
Motor: aceite y filtro

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantía de perforación por corrosión

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

---



## Mercedes-Benz

### Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE SNL NV	Fecha	16.07.2021
	Industriepark Noord 2	Núm. de OR	17905
	Sint-Niklaas	Kilometraje	25064 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	EOE
Tiempo restante	-14 Días
Recorrido restante	15830 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE SNL NV	Fecha	02.07.2020
	Industriepark Noord 2	Núm. de OR	2007835
	Sint-Niklaas	Kilometraje	15894 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	5 Días
Recorrido restante	9106 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Historial de servicio

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE BOORTMEERBEEK NV Leuvensesteenweg 236 Boortmeerbeek	Fecha Kilometraje Servicio	27.07.2022 40252 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE SNL NV Industriepark Noord 2 Sint-Niklaas	Fecha Kilometraje Servicio	16.07.2021 25064 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE SNL NV Industriepark Noord 2 Sint-Niklaas	Fecha Kilometraje Servicio	02.07.2020 15894 km Mantenimiento A