



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo A 180 d BlueEFFIC
Fecha de primera matriculación 27.10.2017
FIN WDD1760121J693888

Próximo Servicio	01.2024	Próxima ITV	10.2020
<small>(En función de lo que se realice primero)</small>			

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA	Fecha	20.01.2023
	Chaussée de Louvain 1150	Núm. de OR	19551
	Bruxelles	Kilometraje	64260 km

Servicios realizados

Servicio Service A
Código de taller 505
Tiempo restante 0 Días
Recorrido restante 5601 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Trabajos adicionales

Sust. pastillas delanteras
Motor: aceite y filtro

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	GARAGE BOGEMANS BVBA	Fecha	16.12.2021
	Wolvertemsesteenweg 308	Núm. de OR	14722
	Grimbergen	Kilometraje	44861 km

Servicios realizados

Servicio	Service B
Código de taller	5E0K
Tiempo restante	-19 Días
Recorrido restante	11432 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA	Fecha	27.11.2020
	Chaussée de Louvain 1150	Núm. de OR	46919
	Bruxelles	Kilometraje	31293 km

Servicios realizados

Servicio	Service A
Código de taller	505
Tiempo restante	15 Días
Recorrido restante	14244 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	-------------------------------------

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	GARAGE BOGEMANS BVBA	Fecha	12.12.2019
	Wolvertemsesteenweg 308	Núm. de OR	116311
	Grimbergen	Kilometraje	20537 km

Servicios realizados

Servicio	Service B
Código de taller	EOE
Tiempo restante	-23 Días
Recorrido restante	13798 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229..51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polen	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	MANNES SA/NV	Fecha	19.11.2018
	Chaussée de Wavre 2245A	Núm. de OR	5751
	Bruxelles	Kilometraje	9335 km

Servicios realizados

Servicio	Service A
Código de taller	505
Tiempo restante	-19 Días
Recorrido restante	0 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	-------------------------------------

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA Chaussée de Louvain 1150 Bruxelles	Fecha Kilometraje Servicio	20.01.2023 64260 km Service A
Mercedes-Benz	GARAGE BOGEMANS BVBA Wolvertemsesteenweg 308 Grimbergen	Fecha Kilometraje Servicio	16.12.2021 44861 km Service B
Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA Chaussée de Louvain 1150 Bruxelles	Fecha Kilometraje Servicio	27.11.2020 31293 km Service A
Mercedes-Benz	GARAGE BOGEMANS BVBA Wolvertemsesteenweg 308 Grimbergen	Fecha Kilometraje Servicio	12.12.2019 20537 km Service B
Mercedes-Benz	MANNES SA/NV Chaussée de Wavre 2245A Bruxelles	Fecha Kilometraje Servicio	19.11.2018 9335 km Service A