



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo CLA 200 d
Fecha de primera matriculación 30.03.2017
FIN WDD1179081N508930

Próximo Servicio 01.2024
123140 km

(En función de lo que se realice primero)

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Kontich Antwerpsesteenweg 140 Kontich	Fecha	18.01.2023
		Núm. de OR	36061
		Kilometraje	98140 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller G50M
Tiempo restante -38 Días
Recorrido restante 8100 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad 229.52
Viscosidad 5W30

Trabajos adicionales

Transmisión automática: cambio de aceite y filtros
Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

WISSERS V



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin	Fecha	10.12.2021
	Automotive Kontich	Núm. de OR	22091
	Antwerpsesteenweg 140	Kilometraje	81211 km
	Kontich		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	5E0K
Tiempo restante	-12 Días
Recorrido restante	10700 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

Enkel Olie+Oliefilter op vraag van Lease wegens stopzetting contract.



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin	Fecha	27.11.2020
	Automotive Kontich	Núm. de OR	10866
	Antwerpsesteenweg 140	Kilometraje	66899 km
	Kontich		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-175 Días
Recorrido restante	1103 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5w30

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

OH OVERSCHREDEN BIJ MB



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	Daimler AG	Fecha	06.06.2019
	Tollaan 68 Avenue du Péage	Núm. de OR	50692
	Brussels	Kilometraje	43002 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	EOE
Tiempo restante	-34 Días
Recorrido restante	4951 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5w30

Trabajos adicionales

Filtro de polvo renovar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Aceite y cambio de filtros	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG S.A. Chaussée de Louvain 1150 Bruxelles	Fecha	03.05.2018
		Núm. de OR	53192
		Kilometraje	22953 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-22 Días
Recorrido restante	-2300 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Kontich Antwerpsesteenweg 140 Kontich	Fecha Kilometraje Servicio	18.01.2023 98140 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Kontich Antwerpsesteenweg 140 Kontich	Fecha Kilometraje Servicio	10.12.2021 81211 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Kontich Antwerpsesteenweg 140 Kontich	Fecha Kilometraje Servicio	27.11.2020 66899 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	Daimler AG Tollaan 68 Avenue du Péage Brussels	Fecha Kilometraje Servicio	06.06.2019 43002 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG S.A. Chaussée de Louvain 1150 Bruxelles	Fecha Kilometraje Servicio	03.05.2018 22953 km Mantenimiento A