



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo E 200 d
Fecha de primera matriculación 31.08.2017
FIN WDD2132131A281423

Próximo Servicio	04.2024	Próxima ITV	05.2022
	145815 km		

(En función de lo que se realice primero)

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Gent Afrikalaan 208 Gent	Fecha	19.04.2023
		Núm. de OR	58153
		Kilometraje	120815 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller 505
Tiempo restante 79 Días
Recorrido restante 1987 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad 229.52
Viscosidad 5w30

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro sustituido

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha	12.07.2022
		Núm. de OR	19343
		Kilometraje	97802 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	WOW
Tiempo restante	-4 Días
Recorrido restante	1996 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5w30

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
AdBlue® rellenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	15.07.2021
	Afrikalaan 208	Núm. de OR	10157
	Gent	Kilometraje	74798 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	550A
Tiempo restante	-5 Días
Recorrido restante	8000 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5w30

Trabajos adicionales

AdBlue® rellenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de aire reemplazado / Eje trasero: Aceite reemplazado	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro de combustible sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	16.07.2020
	Kortrijksesteenweg 108	Núm. de OR	31-32669
	Sint-Martens-Latem	Kilometraje	57758 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	WOW
Tiempo restante	-224 Días
Recorrido restante	-1674 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV	Fecha	14.12.2018
	Kortrijksesteenweg 108	Núm. de OR	18824
	Sint-Martens-Latem	Kilometraje	31084 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-112 Días
Recorrido restante	-5800 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro sustituido

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

Onderhoudsinterval met 112 dagen en 5800km overschreden



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	HE DIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Gent Afrikalaan 208 Gent	Fecha Kilometraje Servicio	19.04.2023 120815 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	HE DIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	12.07.2022 97802 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HE DIN AUTOMOTIVE GENT NV Afrikalaan 208 Gent	Fecha Kilometraje Servicio	15.07.2021 74798 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	HE DIN AUTOMOTIVE GENT NV Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	16.07.2020 57758 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	HE DIN AUTOMOTIVE GENT NV Kortrijksesteenweg 108 Sint-Martens-Latem	Fecha Kilometraje Servicio	14.12.2018 31084 km Mantenimiento A