



ŠKODA

Afzonderlijk bewijs

Wagengegevens

| | |
|----------------|--------------------------|
| Chassisnummer | TMBAG9NE0G0161208 |
| Typeaanduiding | OCTAVIA STY TD81/1.6 A7F |
| Afleverdatum | 2016-01-25 |

Inspectie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2021-09-29 |
| Kilometerstand | 76124 km |
| Werkordernummer | 1010609 |
| Uitgevoerd door | Garage Don Bosco BVBA Alsembergsesteenweg , 164 1501 Buizingen België |
| Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner | Ja |
| Mobiliteitsgarantie | Ja (tot weergave Service) |



Afzonderlijk bewijs

Wagengegevens

| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassisnummer | TMBAG9NE0G0161208 |
| Typecode | OCTAVIA STY TD81/1.6 A7F |
| Afleveringsdatum | 2016-01-25 |

Inspectie met olie verversen (variabel)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2019-07-10 |
| Km-stand | 57671 km |
| Werkordernummer | 637371 |
| Uitgevoerde extra werkzaamheden | <input checked="" type="checkbox"/> Remvloeistof Service <input checked="" type="checkbox"/> Aanvullende controle |
| Uitgevoerd van | DON BOSCO BUIZINGEN ALSEMBERGSESTEENWEG, 164 1501 BUIZINGEN België |
| Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner | ja |
| Mobiliteitsgarantie | Ja (tot weergave service) |

Onderhoudslijst



SKODA









| | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Werkordernr. 637371 | Verkoopmodel 5E344D | Kenteken 1NCH202 | Kentekenregistratie 2016-01-25 |
| Chassisnummer TMBAG9NE0G0161208 | MC CXXB | Kilometerstand 57671 | Serviceadviseur |
| Verkoopmodel OCTAVIA STY TD81/1.6 A7 | VBC RER | Modeljaar 2016 | Datum 2019-7-10 |

Inspectie met Olieservice (variabel)



| Interieur van de wagen | OK / uitgevoerd | n. OK | Verholpen |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Service-intervalindicatie: terugzetten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Binnenverlichting in hemelbekleding, bagageruimteverlichting en lampje dashboardkastje: werking controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Claxon: werking controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ruitenwissers/-sproeiers en koplampsproeiers: werking en afstelling controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bandenspanning van het reservewiel of bandenaafdichtset op volledigheid (bandenaafdichtmiddel, compressor) en bandenaafdichtmiddel op uiterste gebruiksdatum 11/2019 : controleren en datum invullen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Exterieur van de wagen | OK / uitgevoerd | n. OK | Verholpen |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verlichting voorzijde - werking controleren: stadslicht, dimlicht, grootlicht, mistlampen, knipperlichten, alarmlichten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verlichting achterzijde - werking controleren: remlicht (ook derde remlicht), achteruitrijlamp, mistachterlicht, kentekenplaatverlichting, knipperlichten, alarmlichten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  Voorruit: visuele controle op beschadigingen uitvoeren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Carrosserie aan binnen- en buitenzijde: visuele controle op corrosie bij geopende portieren en kleppen uitvoeren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  Ruitenwisserbladen: op beschadiging controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


| Onderzijde van de wagen | OK / uitgevoerd | n. OK | Verholpen |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  Motor en onderdelen in de motorruimte (van onderaf): visueel op lekkages, slijtage en beschadigingen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motorolie: aftappen of afzuigen; oliefilter vervangen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ABS sensorkabel: visuele controle op beschadiging en correcte bevestiging | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  Remsysteem: visueel op lekkages en beschadigingen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remblokken/remvoeringen voor en achter: dikte controleren | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Remvloeistof: verversen Vulhoeveelheid 1 liter  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  Fuseekogels: stofkappen visueel op lekkages en beschadigingen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spoorstangeinden: speling, bevestiging en stofkappen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Versnellingsbak, asaandrijving en hoezen: visueel op lekkages en beschadigingen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Uitlaatsysteem: visueel op lekkages, bevestiging en beschadigingen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Onderkant van de wagen: visueel op beschadigingen van de bodembescherming, bodembeschermplaat, kabelligging en sluitstoppen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Banden | | OK / uitgevoerd | n. OK | Verholpen |
|--------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Bandenspanning van alle vier wielen: controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Band RV: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Band LV: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Band LA: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Band RA: toestand en slijtagepatroon controleren, profieldiepte invullen 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Motorruimte | | OK / uitgevoerd | n. OK | Verholpen |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Waterkast: op verontreiniging controleren. Schoonmaken is een reparatie tegen aparte berekening | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Motorkapvanghaak op bevestiging en werking: controleren en smeren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Motor en onderdelen in de motorruimte (van bovenaf): visueel op lekkages, slijtage en beschadigingen controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Accu: met accutester VAS 6161 of VAS 5097 A controleren (beslist reparatiebrochure opvolgen) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Koelsysteem: bescherming tegen bevriezing en koelvloeistofpeil controleren / voorgeschreven waarde bescherming tegen bevriezing -25 °C (landen met een extreem koud klimaat -36 °C), gemeten waarde invullen: -25 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ruitenwissers/-sproeiers: vloeistofpeil en bescherming tegen bevriezing controleren; vloeistof bijvullen (alleen op verzoek van de klant) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Motorolie: bijvullen (na het bijvullen zo nodig tot max.-markering aanvullen), norm VW 507 00 Vulhoeveelheid 4,6 liter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Geribde riem: toestand controleren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Afrondende werkzaamheden | | OK / uitgevoerd | n. OK | Verholpen |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Koplampafstelling: controleren, zo nodig afstellen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Proefrit maken | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Er dient een notitie in het DSP (Digitale Serviceplan) gedaan te worden. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Spiegellabel invullen en aan de binnenspiegel bevestigen - geldt alleen voor enkele landen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

 = Extra werkzaamheid tegen aparte berekening

 = Visuele controle

OK / uitgevoerd = In orde — n. OK = Niet in orde, reparatie-aanwijzingen opvolgen a.u.b.

Verholpen = De storing

Onderhoudsnotitie

