



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo B 180 d
Fecha de primera matriculación 16.10.2015
FIN WDD2462121J371432

Próximo Servicio	12.2023	Próxima ITV	10.2018
(En función de lo que se realice primero)	110176 km		

Informe de servicio 7

Mercedes-Benz
HEDIN AUTOMOTIVE ANTWERPEN NV Fecha 16.12.2022
Hedin Automotive Antwerpen Centrum Núm. de OR 13805
Plantin en Moretuslei 321 Kilometraje 85176 km
Antwerpen

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller D0D
Tiempo restante -1 Días
Recorrido restante 15823 km

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido
Motor: sust. aceite y filtro
Sust. líquido de frenos

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Móvil
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 6

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ ANTWERPEN NV
Plantin en Moretuslei 321
Antwerpen

Fecha 14.12.2021
Núm. de OR 52348
Kilometraje 75999 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller 8NOW
Tiempo restante -11 Días
Recorrido restante 11632 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido
Sust. bujías
Motor: sust. aceite y filtro

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por
corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ ANTWERPEN NV
Plantin en Moretuslei 321
Antwerpen

Fecha 03.12.2020
Núm. de OR 36082
Kilometraje 62631 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller 5D0J
Tiempo restante -20 Días
Recorrido restante 12362 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Trabajos adicionales

Sust. forros de freno del eje delantero
Motor: sust. aceite y filtro
Sust. líquido de frenos

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ ANTWERPEN NV
Plantin en Moretuslei 321
Antwerpen

Fecha 14.11.2019
Núm. de OR 21813
Kilometraje 49993 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento B
Código de taller 5W031
Tiempo restante -6 Días
Recorrido restante 11900 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Trabajos adicionales

Filtro de polen sustituido
Sust. filtro de aire
Sust. filtro de combustible
Motor: sust. aceite y filtro
Sust. líquido de frenos

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por
corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ ANTWERPEN NV
Plantin en Moretuslei 321
Antwerpen

Fecha 07.11.2018
Núm. de OR 58310
Kilometraje 36905 km

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller 850D
Tiempo restante -14 Días
Recorrido restante 14400 km

Trabajos adicionales

Motor: sust. aceite y filtro

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por
corrosión

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido