



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo CLA 180
Fecha de primera matriculación 14.07.2016
FIN WDD1173421N411035

Próximo 06.2024
Servicio 93719 km

(En función de lo que se realice primero)

Informe de servicio 7

Mercedes-Benz INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. Fecha 15.06.2023
A.U. Núm. de OR D1-20330
Paredes, s/n Kilometraje 68719 km
Siero

Servicios realizados

Servicio Mantenimiento A
Código de taller D0D
Tiempo restante 17 Días
Recorrido restante 20700 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad 229.5
Viscosidad 0W-40

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros
Sustitución del líquido de frenos

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 6

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.	Fecha	01.07.2022
	A.U.	Núm. de OR	26034
	Paredes, s/n	Kilometraje	64419 km
	Siero		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	B7
Tiempo restante	9 Días
Recorrido restante	14609 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Transmisión automática: cambio de aceite y filtros	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Aceite y cambio de filtros	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

.



Mercedes-Benz

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.	Fecha	18.06.2021
	A.U.	Núm. de OR	33955
	Paredes, s/n	Kilometraje	54028 km
	Siero		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	3D0G
Tiempo restante	-22 Días
Recorrido restante	21319 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Sustitución del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Bujías sustituidas	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Aceite y cambio de filtros	<input checked="" type="checkbox"/>
Sustitución del líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.	Fecha	27.05.2020
	A.U.	Núm. de OR	46776
	Paredes, s/n	Kilometraje	50347 km
	Siero		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	606
Tiempo restante	-81 Días
Recorrido restante	13275 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.	Fecha	07.03.2019
	A.U.	Núm. de OR	D1-53298
	Paredes, s/n	Kilometraje	38622 km
	Siero		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	D0D
Tiempo restante	6 Días
Recorrido restante	12881 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros	<input checked="" type="checkbox"/>
Sustitución del líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.	Fecha	12.03.2018
	A.U.	Núm. de OR	13770
	Paredes, s/n	Kilometraje	26495 km
	Siero		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	606
Tiempo restante	-23 Días
Recorrido restante	15200 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	Daimler AG GSP/BPS	Fecha	14.02.2017
	Gewerbegebiet	Núm. de OR	15115
	Etzin	Kilometraje	16658 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	157 Días
Recorrido restante	-1400 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.5, 5W40
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. A.U. Paredes, s/n Siero	Fecha Kilometraje Servicio	15.06.2023 68719 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. A.U. Paredes, s/n Siero	Fecha Kilometraje Servicio	01.07.2022 64419 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. A.U. Paredes, s/n Siero	Fecha Kilometraje Servicio	18.06.2021 54028 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. A.U. Paredes, s/n Siero	Fecha Kilometraje Servicio	27.05.2020 50347 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. A.U. Paredes, s/n Siero	Fecha Kilometraje Servicio	07.03.2019 38622 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S. A.U. Paredes, s/n Siero	Fecha Kilometraje Servicio	12.03.2018 26495 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	Daimler AG GSP/BPS Gewerbegebiet Etzin	Fecha Kilometraje Servicio	14.02.2017 16658 km Mantenimiento A