Mercedes-Benz

# Informe digital de servicio

## Datos del vehículo

| | |
|---|---|
| Vehículo | CLA 180 |
| Fecha de primera matriculación | 28.01.2019 |
| FIN | WDD1179421N763810 |

| | |
|---|---|
| **Próximo** | 02.2025 |
| **Servicio** | 121066 km |

(En función de lo que se realice primero)

Mercedes-Benz

## Informe de servicio 6

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin
Automotive Gent
Afrikalaan 208
Gent

| | |
|---|---|
| Fecha | 12.02.2024 |
| Núm. de OR | 06-23361 |
| Kilometraje | 96066 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento B |
| Código de taller | G60N |
| Tiempo restante | 67 Días |
| Recorrido restante | -800 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.5 |
| Viscosidad | |

### Trabajos adicionales

- Realizar el servicio B con paquete Plus ☑
- Adicionalmente al servicio: renovar la bateria para la llave emisora ☑
- Adicionalmente a realizar el servicio posventa B: cambio dedoble embrague, cambio de aceite y del filtro de aceite ☑

### Hasta el próximo servicio

- Mercedes-Benz Mobilo ☑
- Garantía de perforación por corrosión ☑

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑



Mercedes-Benz

## Informe de servicio 5

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin
Automotive Gent
Afrikalaan 208
Gent

| | |
|---|---|
| Fecha | 20.04.2023 |
| Núm. de OR | 57446 |
| Kilometraje | 80303 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | 3D0G |
| Tiempo restante | 124 Días |
| Recorrido restante | 200 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.52 |
| Viscosidad | 5W-30 |

### Trabajos adicionales

| | |
|---|---|
| Sustitución de los discos de freno delanteros | ☑ |
| Mantenimiento regular del vehículo | ☑ |
| Motor: Aceite y cambio de filtros | ☑ |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑



Mercedes-Benz

## Informe de servicio 4

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin
Automotive Gent
Afrikalaan 208
Gent

| | |
|---|---|
| Fecha | 22.08.2022 |
| Núm. de OR | 38751 |
| Kilometraje | 65494 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento B |
| Código de taller | 606 |
| Tiempo restante | 150 Días |
| Recorrido restante | -200 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.52 |
| Viscosidad | 5W-30 |

### Trabajos adicionales

| | |
|---|---|
| Pila de la llave KEYLESS-GO renovar | ☑ |
| Motor: Aceite y cambio de filtros | ☑ |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

Mercedes-Benz

## Informe de servicio 3

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin
Automotive Gent
Afrikalaan 208
Gent

| | |
|---|---|
| Fecha | 19.01.2022 |
| Núm. de OR | 18835 |
| Kilometraje | 48478 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | 505 |
| Tiempo restante | 1 Días |
| Recorrido restante | -5700 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.52 |
| Viscosidad | 5w30 |

### Trabajos adicionales

Sustitución de los filtros de freno traseros ☑

Motor: Aceite y cambio de filtros ☑

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantía de perforación por corrosión ☑

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑



Mercedes-Benz

## Informe de servicio 2

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV
Afrikalaan 208
Gent

| | |
|---|---|
| Fecha | 20.01.2021 |
| Núm. de OR | 19540 |
| Kilometraje | 27816 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento B |
| Código de taller | E0E |
| Tiempo restante | 7 Días |
| Recorrido restante | 2000 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.52 |
| Viscosidad | 5W-30 |

### Trabajos adicionales

| | |
|---|---|
| Motor: Aceite y cambio de filtros | ☑ |
| Sustitución del líquido de frenos | ☑ |

### Hasta el próximo servicio

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz Mobilo | ☑ |
| Garantía de perforación por corrosión | ☑ |

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

## Informe de servicio 1

Mercedes-Benz

HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV
Afrikalaan 208
Gent

| | |
|---|---|
| Fecha | 28.01.2020 |
| Núm. de OR | 50700 |
| Kilometraje | 14862 km |

### Servicios realizados

| | |
|---|---|
| Servicio | Mantenimiento A |
| Código de taller | 505 |
| Tiempo restante | 3 Días |
| Recorrido restante | 10100 km |

### Marca/Visco

| | |
|---|---|
| Descripción | Aceite de motor |
| Tipo de aceite / calidad | 229.52 |
| Viscosidad | 5W-30 |

### Trabajos adicionales

Motor: Aceite y cambio de filtros ☑

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo ☑

Garantía de perforación por corrosión ☑

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido ☑





## Historial de servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Gent Afrikalaan 208 Gent | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 12.02.2024<br>96066 km<br>Mantenimiento B |
| Mercedes-Benz | HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Gent Afrikalaan 208 Gent | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 20.04.2023<br>80303 km<br>Mantenimiento A |
| Mercedes-Benz | HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Gent Afrikalaan 208 Gent | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 22.08.2022<br>65494 km<br>Mantenimiento B |
| Mercedes-Benz | HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Gent Afrikalaan 208 Gent | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 19.01.2022<br>48478 km<br>Mantenimiento A |
| Mercedes-Benz | HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV Afrikalaan 208 Gent | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 20.01.2021<br>27816 km<br>Mantenimiento B |
| Mercedes-Benz | HEDIN AUTOMOTIVE GENT NV Afrikalaan 208 Gent | Fecha<br>Kilometraje<br>Servicio | 28.01.2020<br>14862 km<br>Mantenimiento A |