



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo	C 220 d
Fecha de primera matriculación	09.06.2016
FIN	WDD2053041F289735

Próximo	12.2024
Servicio	69917 km

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

Informe de servicio 6

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	13.12.2023
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	D7-45147
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	44917 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	560B
Tiempo restante	-1 Días
Recorrido restante	20800 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio B	<input checked="" type="checkbox"/>
Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el elemento del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: completar el llenado del AdBlue (R)	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

Cliente indica revisar/ reparar



Mercedes-Benz

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	12.12.2022
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	19207
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	40724 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	D0D
Tiempo restante	-47 Días
Recorrido restante	20426 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	26.10.2021
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	49465
	Avda. de Burgos 47A	Kilometraje	36150 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	G60N
Tiempo restante	-123 Días
Recorrido restante	17082 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

Descripción	Aceite de cambio automático
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatik- / Verteilergetriebe: Öl- und Filterwechsel 4 MATIC	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	23.06.2020
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	18198
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	28232 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	5D0J
Tiempo restante	-368 Días
Recorrido restante	13705 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	20.06.2018
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	30470
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	16937 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	44 Días
Recorrido restante	21500 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	01.08.2017
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	11609
	Avda. de Burgos, 57	Kilometraje	13463 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-50 Días
Recorrido restante	11500 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	13.12.2023 44917 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	12.12.2022 40724 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 47A Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	26.10.2021 36150 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	23.06.2020 28232 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	20.06.2018 16937 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 57 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	01.08.2017 13463 km Mantenimiento A