



### Digital Service Report

Register at Mercedes me (www.mercedes.me) and find this service report as well as the service history of your vehicle online one day after your service visit! To do so, use the security code (SecCode) at bottom right.

#### Vehicle info

Vehicle C 220 d  
 First reg. date 04/03/2019  
 FIN WDD 205214 1F 807099

*C220 estate  
one.*

**Next** 10/2023  
**Service** 89495 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

#### Last Servicereport

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA	Date	27/10/2022
	Chaussée de Louvain 1150	Rep.-order-no.	13397
	Bruxelles	Mileage	64495 km

#### Performed services

Service Service A  
 Workshop code 550A  
 Remaining time -35 Days  
 Remaining distance 470 km

#### Oil quality/viscosity

Description Engine oil  
 Viscosity  
 Oil quality

#### Replaced / renewed

Breakpads rear axle replaced   
 Dust filter replaced   
 Air filter element replaced   
 Fuel filter replaced   
 Engine: oil and filter change

#### Until next service

Mercedes-Benz Mobilo   
 Warr. against rusting through

#### Addwork in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Accomplished

**Mercedes-Benz Europa NV/SA**  
 Leuvensesteenweg 1150 Chaussée de Louvain  
 Brussel 1200 Bruxelles  
 BTW/TVA: BE 0701.954.059

Signature / stamp of the workshop



Mercedes-Benz

## Digital Service Report - First registration

Register at Mercedes me ([www.mercedes.me](http://www.mercedes.me)) and find this service report as well as the service history of your vehicle online one day after your service visit! To do so, use the security code (SecCode) at bottom right.

### Vehicle info

Vehicle C 220 d  
First reg. date 04/03/2019  
FIN WDD 205214 1F 807099

### First Registration

Mercedes-Benz	MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA Chaussée de Louvain 1150 Bruxelles	Date	15/03/2019
		First Registration Date	04/03/2019



Signature / stamp of the workshop

1-VUH-165



Mercedes-Benz

## Rapport de maintenance numérique

### Données du véhicule

Véhicule C 220 d  
Première mise en Service 04/03/2019  
FIN WDD 205214 1F 807099

**Prochain(e)** 06/2021 **Prochain contrôle technique** 03/2022

**Maintenance** 54865 km

(Veuillez tenir compte des informations dans votre véhicule (manuel, carnet d'entretien ou indicateur d'intervalle de maintenance) pour la réalisation de la prochaine maintenance)

### Rapport de maintenance actuel

Mercedes-Benz MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA Date 15/06/2020  
Chaussée de Louvain 1150 N° d'ordre de réparation 63337  
Bruxelles Kilométrage 29865 km

#### Maintenance effectuée

Maintenance Service A  
Code atelier 505  
Temps restant -117 Jours  
Distance restante -4865 km

#### Marque d'huile/viscosité

Description Huile Moteur  
Viscosité  
Qualité Huile

#### Travaux supplémentaires

Moteur: remplacement filtre et huile

#### Jusqu'à la prochaine maintenance

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie contre la corrosion

#### Intervalle d'entretien suivant les directives de Daimler AG

Respecté

#### Travaux supplémentaires suivant les directives de Daimler AG

Réalisé

Signature/tampon de l'atelier



## Rapport de maintenance numérique

Enregistrez-vous sur Mercedes me ([www.mercedes.me](http://www.mercedes.me)) et découvrez ce rapport d'entretien ainsi que l'historique d'entretien de votre véhicule en ligne le jour après votre entretien ! Pour ce faire, utilisez le code de sécurité (SecCode) en bas à droite

### Données du véhicule

Véhicule C 220 d  
Première mise en Service 04/03/2019  
FIN WDD 205214 1F 807099

Prochain(e) 06/2021 Prochain contrôle technique 03/2022

Maintenance 54865 km

(Veuillez tenir compte des informations dans votre véhicule (manuel, carnet d'entretien ou indicateur d'intervalle de maintenance) pour la réalisation de la prochaine maintenance)

### Rapport de maintenance actuel

Mercedes-Benz MERCEDES-BENZ EUROPA NV/SA Date 15/06/2020  
Chaussée de Louvain 1150 N° d'ordre de réparation 63337  
Bruxelles Kilométrage 29865 km

### Maintenance effectuée

Maintenance Service A  
Code atelier 505  
Temps restant -117 Jours  
Distance restante -4865 km

### Travaux supplémentaires

Moteur: remplacement filtre et huile

### Jusqu'à la prochaine maintenance

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie contre la corrosion

### Marque d'huile/viscosité

Description Huile Moteur  
Viscosité  
Qualité Huile

### Intervalle d'entretien suivant les directives de Daimler AG

Respecté

### Travaux supplémentaires suivant les directives de Daimler AG

Réalisé

  
Signature/tampon de l'atelier

