



Mercedes C150d
Curo
Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	20.09.2023 58823 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	13.09.2022 48417 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 47A Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	06.09.2021 40296 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	AGRO-TRACCIÓN VEHÍCULOS, S. A. C/ Alfareros Pol. Ind. San Antolín P Palencia	Fecha Kilometraje Servicio	27.08.2020 32022 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	18.06.2019 25255 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	MERBAUTO, S.A. Ctra. Madrid- Colmenar, km 28.400 Colmenar Viejo	Fecha Kilometraje Servicio	11.07.2018 18431 km Mantenimiento A



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo	C 250 d
Fecha de primera matriculación	04.08.2017
FIN	WDD2053081F515452

Próximo	09.2024
Servicio	83823 km

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

Informe de servicio 6

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	20.09.2023
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	D7-39182
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	58823 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	D60K
Tiempo restante	-7 Días
Recorrido restante	14100 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el filtro antipolvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el elemento del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

Cliente indica revisar/ reparar



Mercedes-Benz

Informe de servicio 5

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	13.09.2022
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	14491
	Avda. de Burgos 49	Kilometraje	48417 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	GDOV
Tiempo restante	-7 Días
Recorrido restante	16879 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Completado el llenado de AdBlue®

Automatik- / Verteilergetriebe: Öl- und Filterwechsel 4 MATIC

Motor: aceite y filtro

Sust. líquido de frenos

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	06.09.2021
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	46114
	Avda. de Burgos 47A	Kilometraje	40296 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	606
Tiempo restante	-10 Días
Recorrido restante	16726 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	AGRO-TRACCIÓN VEHÍCULOS, S.	Fecha	27.08.2020
	A.	Núm. de OR	22761
	C/ Alfareros Pol. Ind. San Antolín	Kilometraje	32022 km
	P		
	Palencia		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	DD0S
Tiempo restante	58 Días
Recorrido restante	18233 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	18.06.2019
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	52658
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	25255 km
	Valladolid		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	1 Días
Recorrido restante	18176 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	MERBAUTO, S.A.	Fecha	11.07.2018
	Ctra. Madrid- Colmenar, km	Núm. de OR	13339
	28.400	Kilometraje	18431 km
	Colmenar Viejo		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	22 Días
Recorrido restante	6600 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

Trabajos adicionales

Motor: aceite y filtro

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido