



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo	GLC 300 de 4MATIC
Fecha de primera matriculación	11.10.2021
FIN	W1N2533111G003225

Próximo	01.2025
Servicio	67683 km

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	DAVIS 76	Fecha	16.01.2024
	99 rue de Constantine	Núm. de OR	240162794
	ROUEN	Kilometraje	42683 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	EOE
Tiempo restante	-28 Días
Recorrido restante	0 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio B: renovar el liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: completar el llenado del AdBlue (R)	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

CC - ASSYST B1



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	DAVIS 76	Fecha	19.12.2022
	99 rue de Constantine	Núm. de OR	155219
	ROUEN	Kilometraje	21926 km

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-69 Días
Recorrido restante	3074 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite y filtro sustituido	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	DAVIS 76 99 rue de Constantine ROUEN	Fecha Kilometraje Servicio	16.01.2024 42683 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	DAVIS 76 99 rue de Constantine ROUEN	Fecha Kilometraje Servicio	19.12.2022 21926 km Mantenimiento A