



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo	CLA 200 d
Fecha de primera matriculación	29.10.2020
FIN	W1K1183121N176554

Próximo	10.2025
Servicio	101204 km

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY	Fecha	08.10.2024
	HAGUENAU	Núm. de OR	024058377
	108 route de Marienthal	Kilometraje	76204 km
	HAGUENAU		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	560B
Tiempo restante	23 Días
Recorrido restante	7974 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el elemento del filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: renovar el filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

REVISION B3



Mercedes-Benz

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY	Fecha	24.10.2023
	HAGUENAU	Núm. de OR	23053429
	108 route de Marienthal	Kilometraje	59178 km
	HAGUENAU		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	D0D
Tiempo restante	22 Días
Recorrido restante	6702 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite motor y filtro renovar	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos renovar	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY	Fecha	02.11.2022
	HAGUENAU	Núm. de OR	49187
	6 rue de la Sablière	Kilometraje	40880 km
	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	860E
Tiempo restante	2 Días
Recorrido restante	8812 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite motor y filtro renovar	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY	Fecha	04.11.2021
	HAGUENAU	Núm. de OR	45222
	6 rue de la Sablière	Kilometraje	24692 km
	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER		

Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-6 Días
Recorrido restante	308 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Aceite motor y filtro renovar

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY HAGUENAU 108 route de Marienthal HAGUENAU	Fecha Kilometraje Servicio	08.10.2024 76204 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY HAGUENAU 108 route de Marienthal HAGUENAU	Fecha Kilometraje Servicio	24.10.2023 59178 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY HAGUENAU 6 rue de la Sablière SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	Fecha Kilometraje Servicio	02.11.2022 40880 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	PAUL KROELY ETOILE 67 KROELY HAGUENAU 6 rue de la Sablière SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	Fecha Kilometraje Servicio	04.11.2021 24692 km Mantenimiento A