



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo A 200
Fecha de primera matriculación 02.01.2020
FIN W1K1771871J177156

Próximo Servicio 04.2024
91826 km
(En función de lo que se realice primero)

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Niklaas Industriepark-Noord 2 Sint-Niklaas	Fecha 21.04.2023 Núm. de OR 15362 Kilometraje 66826 km
---------------	---	--

Servicios realizados

Servicio Service A
Código de taller 3508
Tiempo restante -147 Días
Recorrido restante 886 km

Trabajos adicionales

Filtro de aire renovar
Bujías renovar
Aceite y filtro del motor renovar

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo
Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	BOONE G. EN M. BVBA	Fecha	25.11.2021
	Begoniastraat 16	Núm. de OR	O2102948
	Eke-Nazareth	Kilometraje	42712 km

Servicios realizados

Servicio	Service B
Código de taller	EOE
Tiempo restante	127 Días
Recorrido restante	-231 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W-30

Trabajos adicionales

Aceite y filtro del motor renovar	<input checked="" type="checkbox"/>
Líquido de frenos renovar	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	BOONE G. EN M. BVBA	Fecha	26.03.2021
	Begoniastraat 16	Núm. de OR	O2100729
	Eke-Nazareth	Kilometraje	17481 km

Servicios realizados

Servicio	Service A
Código de taller	505
Tiempo restante	-65 Días
Recorrido restante	7519 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Aceite y filtro del motor renovar

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	HEDIN AUTOMOTIVE NV Hedin Automotive Sint-Niklaas Industriepark-Noord 2 Sint-Niklaas	Fecha Kilometraje Servicio	21.04.2023 66826 km Service A
Mercedes-Benz	BOONE G. EN M. BVBA Begoniastraat 16 Eke-Nazareth	Fecha Kilometraje Servicio	25.11.2021 42712 km Service B
Mercedes-Benz	BOONE G. EN M. BVBA Begoniastraat 16 Eke-Nazareth	Fecha Kilometraje Servicio	26.03.2021 17481 km Service A