



Mercedes-Benz

## Informe digital de servicio

### Datos del vehículo

Vehículo	C 220 d
Fecha de primera matriculación	15.12.2016
FIN	WDD2050041R240967

---

<b>Próximo</b>	03.2025
<b>Servicio</b>	108813 km

(En función de lo que se realice primero)

---



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 7**

Mercedes-Benz	AUTOMOCION A. CEREZO, S.L.	Fecha	19.03.2024
	C/ Daniel del Olmo González 11	Núm. de OR	1F-40769
	Valladolid	Kilometraje	83813 km

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	-4 Días
Recorrido restante	12300 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

**Trabajos adicionales**

Realizar el servicio A con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio: completar el llenado del AdBlue (R)	<input checked="" type="checkbox"/>

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Observaciones**

Según Cliente:

---



Mercedes-Benz

### Informe de servicio 6

Mercedes-Benz	AUTOMOCION A. CEREZO, S.L.	Fecha	17.04.2023
	C/ Daniel del Olmo González 11	Núm. de OR	32857
	Valladolid	Kilometraje	71118 km

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	5E0K
Tiempo restante	-29 Días
Recorrido restante	16000 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W30

### Trabajos adicionales

Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 5**

Mercedes-Benz	AUTOMOCION A. CEREZO, S.L.	Fecha	19.03.2022
	C/ Daniel del Olmo González 11	Núm. de OR	25162
	Valladolid	Kilometraje	62146 km

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	G50M
Tiempo restante	-7 Días
Recorrido restante	13886 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	5W-30

**Trabajos adicionales**

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite y filtro de la caja de cambios automática 4MATIC renovar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 4**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	12.03.2021
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	35528
	Avda. de Burgos 47A	Kilometraje	51032 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	-8 Días
Recorrido restante	16763 km

**Trabajos adicionales**

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	03.03.2020
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	13947
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	42795 km
	Valladolid		

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	550A
Tiempo restante	-4 Días
Recorrido restante	11927 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. filtro de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	28.02.2019
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	46017
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	29722 km
	Valladolid		

### Servicios realizados

Servicio	Mantenimiento B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	1 Días
Recorrido restante	3100 km

### Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W30

### Trabajos adicionales

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Completado el llenado de AdBlue®	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>
Sust. liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

### Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

### Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

### Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

**Informe de servicio 1**

Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION	Fecha	27.02.2018
	2000, S.A.U.	Núm. de OR	24098
	Avda. de Burgos, 49	Kilometraje	7825 km
	Valladolid		

**Servicios realizados**

Servicio	Mantenimiento A
Código de taller	505
Tiempo restante	12 Días
Recorrido restante	18000 km

**Marca/Visco**

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.51
Viscosidad	5W-30

**Trabajos adicionales**

Sust. filtro de polvo	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

**Hasta el próximo servicio**

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

**Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

**Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG**

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------



## Mercedes-Benz

### Historial de servicio

Mercedes-Benz	AUTOMOCION A. CEREZO, S.L. C/ Daniel del Olmo González 11 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	19.03.2024 83813 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	AUTOMOCION A. CEREZO, S.L. C/ Daniel del Olmo González 11 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	17.04.2023 71118 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	AUTOMOCION A. CEREZO, S.L. C/ Daniel del Olmo González 11 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	19.03.2022 62146 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos 47A Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	12.03.2021 51032 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	03.03.2020 42795 km Mantenimiento A
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	28.02.2019 29722 km Mantenimiento B
Mercedes-Benz	INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.U. Avda. de Burgos, 49 Valladolid	Fecha Kilometraje Servicio	27.02.2018 7825 km Mantenimiento A