



Mercedes-Benz

Informe digital de servicio

Datos del vehículo

Vehículo	GLA 200
Fecha de primera matriculación	18.11.2021
FIN	W1N2477871J334432

Próximo Servicio	11.2026	111173 km
-------------------------	----------------	------------------

(En función de lo que se realice primero)



Mercedes-Benz

Informe de servicio 4

Mercedes-Benz	COMO FONTENAY	Fecha	19.11.2025
	189 avenue du Maréchal de Lattre	Núm. de OR	52-25665
	de Tassigny	Kilometraje	86173 km
	FONTENAY-SOUS-BOIS		

Servicios realizados

Servicio	Service B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	15 Días
Recorrido restante	2606 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.72
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio B: renovar el liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Desmontar y montar 4 forros defreno del eje trasero, segun el dictamen renovar (Ruedas completas desmontadas)	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Informe de servicio 3

Mercedes-Benz	COMO FONTENAY	Fecha	27.11.2024
	189 avenue du Maréchal de Lattre	Núm. de OR	52-61665
	de Tassigny	Kilometraje	63775 km
	FONTENAY-SOUS-BOIS		



Mercedes-Benz

Servicios realizados

Servicio Service A
Código de taller K50Q
Tiempo restante 12 Días
Recorrido restante 8848 km

Marca/Visco

Descripción Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad
Viscosidad

Trabajos adicionales

Realizar el servicio A

Adicionalmente al servicio:
renovar el elemento del
filtro de aire

Adicionalmente a servicio A,
renovar filtro combinado,
realizar No para veh. CEE

Adicionalmente al servicio:
renovar las bujías de encendido

Adicionalmente al servicio
postventa A: cambio de doble
embrague, realizar el cambio
de aceite, en veh. con cambio
700.42

Desmontar y montar 4 forros
de freno del eje delantero,
según el dictamen renovar
(Ruedas completas
desmontadas) En veh. con pinza
flotante de freno

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo

Garantía de perforación por
corrosión

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido

Observaciones

bougies: filtre a air filtre a combinee vidange
bva



Mercedes-Benz

Informe de servicio 2

Mercedes-Benz	COMO FONTENAY	Fecha	01.12.2023
	189 avenue du Maréchal de Lattre	Núm. de OR	52-42479
	de Tassigny	Kilometraje	47623 km
	FONTENAY-SOUS-BOIS		

Servicios realizados

Servicio	Service B
Código de taller	E0E
Tiempo restante	27 Días
Recorrido restante	733 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	229.52
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Realizar el servicio B con paquete Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Adicionalmente al servicio B: renovar el liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Renovar el filtro antipolvo decalefaccion/aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

-VIDANGE FILTRE A HUILE -FILTRE A POLLEN -LIQUIDE DE FREIN -BALAIS AV/AR



Mercedes-Benz

Informe de servicio 1

Mercedes-Benz	COMO FONTENAY	Fecha	23.12.2022
	189 avenue du Maréchal de Lattre	Núm. de OR	21588
	de	Kilometraje	23386 km
	FONTENAY-SOUS-BOIS		

Servicios realizados

Servicio	Service A
Código de taller	505
Tiempo restante	-35 Días
Recorrido restante	1614 km

Marca/Visco

Descripción	Aceite de motor
Tipo de aceite / calidad	
Viscosidad	

Trabajos adicionales

Filtro de polvo sustituir	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor renovar aceite y filtro	<input checked="" type="checkbox"/>

Hasta el próximo servicio

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía de perforación por corrosión	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalo de servicio cumplido según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Trabajos adicionales realizados según las prescripciones de Mercedes-Benz AG

Cumplido	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Observaciones

+ BALAIS AVANT



Mercedes-Benz

Historial de servicio

Mercedes-Benz	COMO FONTENAY 189 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny FONTENAY-SOUS-BOIS	Fecha Kilometraje Servicio	19.11.2025 86173 km Service B
Mercedes-Benz	COMO FONTENAY 189 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny FONTENAY-SOUS-BOIS	Fecha Kilometraje Servicio	27.11.2024 63775 km Service A
Mercedes-Benz	COMO FONTENAY 189 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny FONTENAY-SOUS-BOIS	Fecha Kilometraje Servicio	01.12.2023 47623 km Service B
Mercedes-Benz	COMO FONTENAY 189 avenue du Maréchal de Lattre de FONTENAY-SOUS-BOIS	Fecha Kilometraje Servicio	23.12.2022 23386 km Service A