







JUSTIFICANTES DE MANTENIMIENTO (1/6)

VIN:

Fecha: 23-10-19 Km: 22.734		Nº de factura:	Comentarios / varios
Tipo de intervención: Revisión B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sello 	F. Habitáculo
Control anticorrosión: OK <input checked="" type="checkbox"/> No OK* <input type="checkbox"/> *Véase página específica			
Fecha: Km: 38.998		Nº de factura: 20/2.326	Comentarios / varios
Tipo de intervención: Revisión <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sello 	Filtro
Control anticorrosión: OK <input type="checkbox"/> No OK* <input type="checkbox"/> *Véase página específica			
Fecha: 23/07/22 Km: 69.176		Nº de factura:	Comentarios / varios
Tipo de intervención: Revisión B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sello 	Rev B Facete by frens.
Control anticorrosión: OK <input checked="" type="checkbox"/> No OK* <input type="checkbox"/> *Véase página específica			

JUSTIFICANTES DE MANTENIMIENTO (2/6)

VIN:

Fecha: 28/7/23 Km: 83462		N° de factura:		Comentarios / varios	
Tipo de intervención: Revisión A <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sello  VALLADOLID AUTOMÓVIL, S.A. Ps. del Hospital Militar, 31 Avda. Madrid, 50		- Rev A - Filtro Aire - Filtro habitáculo - Pastillas de freno traseras	
Control anticorrosión: OK <input checked="" type="checkbox"/> No OK* <input type="checkbox"/> *Véase página específica					
Fecha: 25/7/24 Km: 95.024		N° de factura:		Comentarios / varios	
Tipo de intervención: Revisión B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sello  VALLADOLID AUTOMÓVIL, S.A. Ps. del Hospital Militar, 31 Avda. Madrid, 50		- Rev B - Filtro - Kit ACC + refrigerante	
Control anticorrosión: OK <input checked="" type="checkbox"/> No OK* <input type="checkbox"/> *Véase página específica					
Fecha: 20.8.25 Km: 110520		N° de factura:		Comentarios / varios	
Tipo de intervención: Revisión A <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sello  VALLADOLID AUTOMÓVIL, S.A. Ps. del Hospital Militar, 31 Avda. Madrid, 50		Filtro de habitáculo Boteria Líquido de frenos Nivel	
Control anticorrosión: OK <input checked="" type="checkbox"/> No OK* <input type="checkbox"/> *Véase página específica					

