

DESCRIPCION DEL VEHICULO

Fecha de Matriculación:	26/07/2022
Marca	HYUNDAI
Tipo	1.0 TGDI 74kW (100CV) 48V Klass
Modelo	i20 / 2020 / 5P / berlina con portón
Matrícula	5129LZK
Nº de Serie	AAEJ4156

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

FECHA DE LA OPERACIÓN	KM RECORRIDOS HASTA LA FECHA	TALLER	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
27/12/2022	18724	MASTERCLAS S.A. M AUTOMOCION - TEL: 933624612	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Descuento/Ecotasa/Filtro aceite/Mano de obra Mecánica/Rellenar niveles/Servicio inspección 15000 KM
17/05/2023	35814	LINKMOTOR, S.L. - TEL: 935923790	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Descuento/Ecotasa/Escobilla derecho limpiaparabrisas/Escobilla izquierda limpiaparabrisas/Filtro aceite/Filtro antipolen/Líquido frenos/Mano de obra Mecánica/Servicio inspección 30000 KM
27/11/2023	56753	LINKMOTOR, S.L. - TEL: 935923790	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Descuento/Ecotasa/Filtro aceite/Filtro aire/Filtro antipolen/Líquido frenos/Mano de obra Mecánica/Pastillas freno delantero/Servicio inspección 60000 KM
09/05/2024	78800	LINKMOTOR, S.L. - TEL: 935923790	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Descuento/Ecotasa/Filtro aceite/Lámpara faro izquierdo/Mano de obra Mecánica/Servicio inspección 75000 KM
20/11/2024	105808	LINKMOTOR, S.L. - TEL: 935923790	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Correa accesorios/Descuento/Ecotasa/Escobilla derecho limpiaparabrisas/Escobilla izquierda limpiaparabrisas/Filtro aceite/Filtro antipolen/Lámpara posición trasero derecho - Capó trasero/Mano de obra Mecánica/Servicio inspección 105000 KM
01/08/2025	119299	AUGUSTA CARS S.L. - TEL: 977552414	Aceite motor/Arandela/ tapón cárter/Descuento/Ecotasa/Escobilla derecho limpiaparabrisas/Escobilla izquierda limpiaparabrisas/Filtro aceite/Filtro aire/Filtro antipolen/Líquido frenos/Líquido lavaparabrisas/Mano de obra Mecánica/Servicio inspección 120000 KM